CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2954426
Transaction Date	06 Nov 2026, 16:10:08
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	36870962 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	KMHCT51B5F*******
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	Accent
Model Year	2015
Color	Black
Mileage	182595 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Doors	FRONT LEFT MISALIGN NOT OPEN PROPERLY	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Trunk	NOT CHECK	صندوق
01.G Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS RUSTY FROM BATTERY ACID	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY ABNORMAL NOISY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
05.A Front Tyre	2024 DRY CRACK WORN OUT	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	2024 DRY CRACK WORN OUT	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
06.B Fog light	RIGHT SIDE DAMAGED	كشاف الضباب
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخري
09.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
09.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT CRACK	لوحة القياده
09.D Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
09.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
10.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae