CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2902366
Transaction Date	02 Nov 2026, 15:06:09
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	42157713 (CC10008) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	MNTBB7A94K*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sentra
Model Year	2019
Color	White
Mileage	198503 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED REPAIRED MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REFITTED ,CHROME STRIP DENT	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Trunk	REFITTED	صندوق
01.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.I Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	REAR LEFT SIDE CHASSIS EXTENSION END DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Other	AIR PIPE FIXED BY TAPE	اخري
03.B Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY ,MISFRING ,SHAKING ,COMPONENTS REFITTED	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY ,OIL LEAK JERKING	الحالة النظريه للجير
05.B Gear Box Mount	LOWER MOUNT CRACK	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	REAR MINOR OIL LEAK	ممتص الصدمات
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	RIGHT SIDE BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION CRACK , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخري
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.D Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	CAP MODIFIED	خزان التبريد
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae