

Queue Number

2891185

Transaction Date

21 Oct 2026, 12:22:24

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

37564009 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number

MMBMG25K8E*****

Specification

GCC Specification

Make

Mitsubishi

Model

Model Year

2014

Color

Blue

Mileage

406786 Km

Fuel Type

Diesel

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS CHASSIS USPENSION RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR CHASSIS FULLY MUDDY GETTING RUSTY, MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED,REFLECTOR CRACKED	دعامية
01.F Roof	ROOF RAIL STRIP MISSING	السقف
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	TAIL GATE REFITTED MISALIGN	صندوق
01.I Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL CARRIER BOX REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.J Vehicle Model	L200	طراز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME COMPLETE RUSTY REAR LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED, DENT, PORTION RUSTY BULGED	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY, MUDDY,SHAKING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	LEAKING NOISY	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY, OIL LEAK	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	LEFT SIDE 2019 CRACKED EXPIRED & RIGHT SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
07.C Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	UNDER SEAT ,INTERIOR PARTS RUSTY SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	NO COOLING,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
10.C Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
10.D Audio	STEREO WORN OUT	صوتيات
10.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae