

02.A AC Condition

TEST CERTIFICATE

المكيف

قراءة عداد المسافات

840-Emirates Auctions 20 Oct 2021, 17:45:06 Site Number Transaction Date

82922010 (CC10006) 312309 Transaction Number Oueue Number

الصانع وبلد الصنع: تويوتا موتوركوربوريشن اليابان وشهر الانتاج: 57 م 2006 هذه السيارة جميع المواصفات القياسية الخليه عودية للسيارات والتي صدرت حتى تاريخ الانتاج. ارة ركاب متعددة الاغراض

Chassis Number JTEHJ09JX75159063

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Toyota

Model **Land Cruiser**

Model Year 2007 Color White

Mileage 0 Km Fuel Type **Petrol**

No. Of Cylinders

Specification **GCC Specification**

REMARKS **DEFECT**

01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	MINOR SCRATCHES	الصبغ
01.B Fenders	FRONT LEFT FENDER REFITIED	مدكار
01.C Bonnet	REFITIED	غطاء المحرك
01.D Doors	LEFT DOOR REFITIED	أبواب

02 Interior Condition الحاله الداخليه AC SWITCH LOSE&REAR AC LOW COOLING

02.B Other COOLING CONSOLE BOX COVER LEATHER CUT &REAR اخری CONSOLE BOX COVER MISSING

LOSE 02.C Roof Ceiling بطانه السقف 02.D Power Window Switch REAR RIGHT NOT WORKING مفتاح النافذه 02.E Door Panel RIGHT DOOR PANEL PAD DAMAGED لوحة بطانة الباب 02.F Odometer reading 323133 KM

03 Wipers and Arms المساحات

03.A Wiper Arm &Blade **WORN OUT** ازرع المساحات والشفرات

04 Tires and Rims Condition الاطارات

04.A Front Tyre **BOTH SIDE 2020** الاطار الامامي

DEFECT	REMARKS	
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	لاطار الخلفي
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Arms	FRONT LOWER ARM &REAR CONTROL ARM BUSHES WORNOUT	ازرع
05.B Ball Joint	BOTH SIDE BOOT DRY CRACK	مفصل كروي
05.C Other	REAR LEFT CONTROL ARM MOUNT MINOR DENT	اخري
06 Seats Condition		المقاعد
06.A Seat Belt	ОК	حزام الأمان
06.B Seat Condition	ОК	حالة المقاعد
07 Engine Condition		المحرك
07.A Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك
08 Transmission Condition		الجير
08.A Gear Box	SIGN OF OIL LEAK	الجير
08.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08.C Gear Box Mount	MOUNT BUSHES CRACKED	كرىسي الجير
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	HEAD LIGHT WASHER LOSE	الاضاءة الرئيسية
10 Chassis Condition		الشاصي
10.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.