

Queue Number

2640101

Transaction Date

12 Aug 2026, 16:06:09

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

32168818 (CC10008) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number

SALWA2EF5E*****

Specification

GCC Specification

Make

Range Rover

Model

Sport

Model Year

2014

Color

Red

Mileage

143137 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders

FRONT RIGHT SIDE REFITTED

مدكار

01.B Paint

BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES

الصبغ

01.C Rusty

UNDER BODY PARTS ,POWER TRAIN GETTING RUSTY

صدأ

01.D Bonnet

REFITTED

غطاء المحرك

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

CHASSIS COVERED MUDDY CHECKED VISIBLE AREA / OK

الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition

OPEN,REFITTED ,OIL LEAK ,ABNORMAL NOISY ,MISFIRING

الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition

OIL LEAK ,REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY

الحالة النظرية للجير

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre

LEFT SIDE 2023 , RIGHT SIDE 2025

الاطار الامامي

05.B Rear Tyre

BOTH SIDE 2023

الاطار الخلفي

05.C Rims Condition

MINOR DENT SCRATCHES

حالة الجنوط

05.D Spare Tire &Tools

MISSING

الاطار الاحتياطي و العدة

Condition	Remarks	الحالة
06 Lights		الاضاءة
06.A Tail Light	GETTING FADED	الضوء الخلفي
06.B Warning Light	WARNING MESSAGE SHOW IN DISPLAY	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Hydraulic System	WARNING MESSAGE SUSPENSION FUALT	النظام الهيدروليكي
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
09.B Mirror	RIGHT SIDE FOLDING NOT WORKING , LOOSE	المرآيا
09.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
09.D Audio	SCREEN FADED	صوتيات
09.E Dash Board	CLUSTER FADED	لوحة القيادة
09.F Sun Visor	RIGHT SIDE MIRROR DAMAGED	حاجب الشمس
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT ,PLAY	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Sunroof	NOT WORKING PROPERLY	فتحت سقف
09.I Engine Start Button	ENGINE DELAY STARTING	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae