

Queue Number 2684690

Transaction Date 27 Aug 2026, 16:48:00

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
69363358 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY2NY1D*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2013
Color	White
Mileage	107350 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED , GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT BOTH SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Windshield	FRONT MINOR CRACK	زجاج
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Door Handle & Lock	FRONT LEFT SIDE HANDLE PORTION LOOSE	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS PORTION GETTING RUSTY ,PORTION MINOR DENT,OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Other	ELECTRIC WIRE LOOSE NOT SAFE	اخرى
03.C Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED SHAKING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT SEAT LOOSE , PORTION CRACK	حالة المقاعد
---------------------	--	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK OPNE REFITTED	الحالة النظره للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 GETTING WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	RIGHT SIDE BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B Mirror	LEFT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING	المرآيا
09.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
09.D Dash Board	PORTION MELTED , PORTION CRACK	لوحة القيادة
09.E Roof Ceiling	LIGHT MODIFIED	بطانه السقف
09.F Door Panel	LEFT SIDE LIGHT COVER MISSING	لوحة بطانة الباب
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Gear Shifting Lever	KNOB GETTING WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

