CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877774
Transaction Date	19 Oct 2026, 12:12:33
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	83410969 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	5NPEB4AC5D*******
Specification	Imported
Make	Hyundai
Model	Sonata
Model Year	2013
Color	Black
Mileage	N/A Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT .	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
02.B Other	CLEAN STEAM WASH CHASSIS FOR RECHECK.	اخري
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	EXPIR D CRACKED DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED CRACKED DAMAGED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخري
10.B Mirror	PORTION FADED ,RIGHT SIDE MISSING.	المرايا
10.C AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
10.D Dash Board	CRACKED MELTED .	لوحة القياده
10.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانه السقف
10.F Odometer reading	NOT CHECKED .KEY HOLDER STUCK/.	قراءة عداد المسافات
10.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.