





Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18943631	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 08 JAN 2020 14:49:15	Plate Number	: 071801 EA
Queue Number	: 131910	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTEHT05J952071801	Manufacturer/Model	: TOYOTA/LAND CRUISER
Engine Number	:	Model Year	: 2005
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
02.12 - Transmission Shaft, Flange Or Joint		عمود التعشيق
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
04.07 - Rims		الرنجات
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
05.04 - Fenders		المدكار
05.05 - Bumpers		الدعامية
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
06 General Items		الاشياء العامة
06.04 - Horn		الزامور
06.13 - Exhaust System		نظام العادم
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
06.20 - Fuel Tank		خزان الوقود
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18943631	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 08 JAN 2020 14:49:15	Plate Number	: 071801 EA
Queue Number	: 131910	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTEHT05J952071801	Manufacturer/Model	: TOYOTA/LAND CRUISER
Engine Number	:	Model Year	: 2005
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	ABS WARNING ON	عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted	BODY REPAINTED	أثر صبغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		