

Queue Number 2845219

Transaction Date 14 Oct 2026, 08:22:38

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
96786372 (CC10021) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number JM7BJ1232Y*****
 Specification GCC Specification
 Make Mazda
 Model 323
 Model Year 2000
 Color Silver
 Mileage N/A NA
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY PORTION FADED .	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR,SUSPNSION NOT CHECK	الارضية
01.C Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامية
01.D Other	(VISUAL INSPECTION ONLY)	اخرى

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	NOT CHECKED	الشاسية
--------------	-------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACKED DAMAGED	الاطار الامامي
-----------------	---------------------------	----------------

Condition	Remarks	الحالة
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACKED DAMAGED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY WATER FLOODED	اخرى
08.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
08.C Dash Board	PORTION CRACKED DAMAGED	لوحة القيادة
08.D Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
08.E Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
08.F Door Panel	PORTION DAMAGED,LOOSE	لوحة بطانة الباب
08.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae