

Queue Number 2830309

Transaction Date 03 Oct 2026, 13:01:27

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
23006575 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	JTHGL46FX8*****
Specification	Imported
Make	Lexus
Model	LS 460
Model Year	2008
Color	White
Mileage	240330 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALY REPAINTED REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR DENT RUNNING BOARD PORTION BEND , MUDDY OILY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Windshield	REAR CURTAIN PORTION DAMAGED	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	BOTH SIDE PILLAR REPAINTED PORTION REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	REFITTED , MISALIGN , BUTTON DAMAGED	صندوق
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED, LOWER RADIATOR SUPPORT DAMAGED BEDN	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE END BRACKER BEND, REAR LEFT SIDE LOWER EDGE MINOR DENT, GETTING REPAINTED	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	BLACK	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY MUDDY	الحالة النظرية للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTING RUST JERKING, OIL DRIPPING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	RIGHT SIDE BOTH HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07.D Fog light	FADED	كشاف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
09.B Other	SUSPENSION REFITTED	اخرى
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Power Window Switch And Glass	FRONT RIGHT SIDE , REAR BOTH SIDE NOT WORKING FORM MAIN SWITCH	مفتاح النافذه و الزجاج
10.D Audio	SCREEN FADED	صوتيات
10.E Dash Board	LEATHER REPLACED , PORTION LOOSE	لوحة القيادة
10.F Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
10.G Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	WORN OUT , DUST COVER MISSING	ذراع نقل السرعات
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae