CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2965694
Transaction Date	09 Nov 2026, 15:39:50
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	25170937 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JNRAS15Y29*******
Specification	GCC Specification
Make	Infiniti
Model	FX 50
Model Year	2009
Color	Black
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FENDER SKIRT MISSING.	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.G Door Handle &Lock	REAR RIGHT SIDE OUTER HANDLE DAMAGED. NOT OPEN	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	REAR LEFT SIDE EXTENSION END DENT.,FRONT CHASSIS COVERED,OILY MUDDY.	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECKED. .	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED.	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED.	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	PORTION CRACKED.	الضوء الخلفي
06.C Indicator & Hazard light	FENDER INDICATOR COVER MISSING	الاشارات
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED.	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
09.C Axle	BOOT CUT	اكسلات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخري
10.B AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
10.C Audio	SCREEN CRACKED.	صوتيات
10.D Dash Board	LEATER REPLACED	لوحة القياده
10.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
10.F Odometer reading	NOT CHECKED.	قراءة عداد المسافات
10.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae