

Queue Number

2877781

Transaction Date

17 Oct 2026, 11:17:55

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

23153151 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	5TDZA23C86*****
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Sienna
Model Year	2006
Color	White
Mileage	279761 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR THICK RUSTY PROOFED , PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.E Sign of front accident	BUMPER FRAME , FENDER FRAME , RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED , DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN # CHECK ONLY WIND SHEILD & DOOR POST STICKER	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	UPPER MOUNT BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET, SHAKING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	----------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED , PORTION CRACK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE CRACK	الضوء الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	BOOT CRACK	ربلة المقود
09.B Steering Box	MINOR OIL LEAK	جهاز المقود
09.C Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الروداد
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX DAMAGE , INETERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR FADED	المرايا
10.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
10.D Power Window Switch And Glass	REAR LEFT SIDE SWICTH NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E FFloor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
10.F Dash Board	WORN OUT , GLOVE BOX LOCK DAMAGE	لوحة القيادة
10.G Roof Ceiling	WORN OUT	بطانه السقف
10.H Sun Visor	PORTION WORN OUT	حاجب الشمس
10.I Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.J Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.K Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae