

Queue Number 2862653

Transaction Date 14 Oct 2026, 12:13:47

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
86790066 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number JHMES167X5*****
 Specification GCC Specification
 Make Honda
 Model Civic
 Model Year 2005
 Color Silver
 Mileage N/A Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, MUDDY,PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	BODY PORTION RUSTY MUDDY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR CHASSIS ,SUSPENSION PARTS NOT CHECKED .	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Other	VISUAL TEST .	اخرى
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS NOT CHECKED .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد
---------------------	---------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED .	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طناير الفرامل
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
08.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
08.C AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
08.D Dash Board	PORTION LOOSE.	لوحة القيادة
08.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانة السقف
08.F Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
08.G Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
08.H Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
08.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae