

Queue Number

2855869

Transaction Date

10 Oct 2026, 12:45:17

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

25120820 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JS3TA74V27*****
Specification	GCC Specification
Make	Suzuki
Model	Grand Vitara
Model Year	2007
Color	White
Mileage	277691 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED, EXCEPT ROOF, MINOR DENT SCRATCHES, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED MUDDY DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PART MISSING , CRACKED	دعامية
01.E Roof	ROOF RAIL COVER PART MISSING	السقف
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.H Fuel Tank	DENT	خزان الوقود

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS RUST PROOFED MUDDY DIRTY / CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	MOUNT RUBBER CRACK	كرسي
03.B Other	UPPER COVER MISSING / INTAKE AIR PIPE DAMAGED	اخرى
03.C Engine Visual Condition	NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK , REFITTED , PARTS MISSING , GETTING RUSTY , OILY	الحالة النظرية للمحرك

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , HOSUING BOLT MISSING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B DIFFERENTIAL	REAR MOUNT RUBBER CRACK	الدفرنشل
05.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	2023 DRY CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2023 DRY CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Oil	CAP MISSING	زيت الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT LEAK	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY / SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	RIGHT SIDE VIEW GLASS MISSING	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.D Audio	ANTENNA DAMAGED / INNER PANEL DAMAGED PART MISSING	صوتيات
11.E Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT PARTS MISSING	لوحة القيادة
11.F Sun Visor	LEFT MISSING , RIGHT LOOSE	حاجب الشمس
11.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	WATER EMPTY / CAP MISSING	خزان التبريد

Condition	Remarks	الحالة
13 Battery Condition		حالة البطارية
13.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae