CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906080
Transaction Date	29 Oct 2026, 14:19:56
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	99182879 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	SALLMAM349*******
Specification	GCC Specification
Make	Range Rover
Model	Vogue
Model Year	2009
Color	Black
Mileage	75420 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORITON FADED GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED. GRILL MISSING,	دعامية
01.F Bonnet	LEFT SIDE SHOCK WEAK,RIGHT SIDE MISSING	غطاء المحرك
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED MUDDY PORTION RUSTY PORTION MINOR DENT .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY,PARTS MISSIN.G	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIR D CRACKED DAMAGED	الاطار الخلفي
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	DAMAGED	الضوء الخلفي
07.C Revers Light	COVER MISSING.	نور الرجوع للخلف
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		**ممتص الصدمات**
09.A Shock Absorber	LEAK .BODY LEVEL LOW.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BUSHES CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		**المقود**
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10.C Axle	BOOT CUT .	اكسلات
11 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	LOOSE FADED	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
11.D FLoor Matting	CENTER CONSOLE DAMAGED .	فرش الأرضيه
11.E Audio	REAR BOTH SCREEN FADED.	صوتيات
11.F Dash Board	DAMAGED,PARTS MISSING	لوحة القياده
11.G Roof Ceiling	LOOSE.	بطانه السقف
11.H Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
11.I Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.J Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.K Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.L Sunroof	CURTAIN LOOSE.	فتحت سقف
11.M Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT ,DURT COVER DAMAGED.	ذراع نقل السرعات
11.N Engine Start Button	REMOTE DAMAGED	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط

link: carcheck.ae/certificate



carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**