



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18992239	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 16 JAN 2020 14:24:41	Plate Number	: 88987 EA
Queue Number	: 132364	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTMHU09J2E4088987	Manufacturer/Model	: TOYOTA/LAND CRUISER
Engine Number	:	Model Year	: 2014
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
		REAR BOTH SIDE SHOCK OIL LEAK
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		TIRES 2017 & UNEVEN WEAR
05 Body		الهيكل
05.08 - Chassis (Frame)		التشاصية
		FRONT LEFT CHASSIS END MINOR DENT & BODY MOUNTING BRACKET REPAIRED
06 General Items		الاشياء العامة
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
		OIL LEAK
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
		OK
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
		BATTERY WEAK
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
		FRONT LEFT WHEEL HOUSING REPAIRED
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
		BODY PORTION REPAIRED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.