

Queue Number 2830555

Transaction Date 03 Oct 2026, 13:01:02

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
62117093 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	MHKEF8BFXP*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Rush
Model Year	2023
Color	White
Mileage	161683 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	MINOR DENTS SCRATCHES ON BODY.	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	RUNNING BOARD PORTION MINOR DENT .	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN SCRATCHES,LEFT SIDE SKIRT LOOSE.	دعامية

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسية
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK .	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	VISUAL CHECK OK.	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022/2023 CRACKED WORN OUT.,	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022/2023 CRACKED WORN OUT.,	الاطار الخلفي

06 Suspension System

ممتص الصدمات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Shock Absorber	MINOR LEAK .	مفتص الصدمات
06.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED.	ازرع
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY.	اخرى
07.B AC Condition	OK	المكيف
07.C Steering Wheel and control buttons	GETTING WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.D Gear Shifting Lever	GETTING WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae