




## TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **05 May 2022, 18:01:34**  
 Transaction Number **84772292 (CC10008)** Queue Number **312309**



Chassis Number **WBAFU7C53DDU66211**  
 Engine Number  
 Vehicle Class **Car**  
 Manufacturer **BMW**  
 Model **535 i**  
 Model Year **2013**  
 Color **White**  
 Mileage **43941 Km**  
 Fuel Type **Petrol**  
 No. Of Cylinders **6**  
 Specification **USA Imported**

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
01.A Front Tyre	LEFT SIDE 2021,PUNCHER &RIGHT SIDE 2018 WORN OUT	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2017 EXPIRE &RIGHT SIDE 2020	الاطار الخلفي
<b>02 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
02.A Chassis	OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	CHASSIS NUMBER STICKER DAMAGED	رقم القاعدة
<b>03 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
03.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK	حالة الجير النظرى
03.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>04 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
04.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
<b>05 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
05.A Visual Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك النظرى
05.B Smoke	HAVE MINOR WHITE SMOKE	دخان
<b>06 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>

DEFECT	REMARKS	
06.A Suspension Subframe	FRONT SUB FRAME PORTION DAMAGED	
<b>07 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
07.A Floor	UNDER BODY THICK RUST PROOFED	الارضية
07.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
07.C Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED,REFITTED	مدكار
07.D Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED	أبواب
07.E Bonnet	REPAINTED	غطاء المحرك
07.F Trunk	INNER TRUNK COVER MISSING	صندوق
07.G Windshield	FRONT SPOT CRACKED	زجاج
<b>08 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخلية</b>
08.A Air Bag	BOTH SIDE AIR BAG DAMAGED	وسائد هوائية
08.B Steering Wheel and control buttons	HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.C AC Condition	OK	المكيف
08.D Power Window Switch	POWER WINDOW CENTER LOCK SWITCH NOT WORKING	مفتاح النافذه
08.E Dash Board	CAP CONSOLE BOX COVER DAMAGED	لوحة القيادة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.