

Queue Number

2845212

Transaction Date

14 Oct 2026, 08:22:36

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

21927521 (CC10021) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JHMF16797*****
Specification	GCC Specification
Make	Honda
Model	Civic
Model Year	2007
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY PORTION FADED .	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR,SUSPNSION NOT CHECK	الارضية
01.C Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامية
01.D Windshield	REAR DAMAGED	زجاج
01.E Other	(VISUAL INSPECTION ONLY)	اخرى

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه
--------------	-------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION CUT	حالة المقاعد
---------------------	-------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	-------------	----------------------

05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
----------------	-------------	----------------

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACKED DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACKED DAMAGED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	CENTER CONSOLE BOX DAMAGED & INTERIOR PARTS RUSTY WATER FLOODED	اخرى
08.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
08.C Dash Board	PORTION CRACKED DAMAGED	لوحة القيادة
08.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
08.E Sun Visor	BOTH SIDE PORTION LOOSE	حاجب الشمس
08.F Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
08.G Door Panel	PORTION CRACKED	لوحة بطانة الباب
08.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
09 Battery Condition		حالة البطارية
09.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae