

Queue Number	2670012	Transaction Date	26 Aug 2026, 13:30:21
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	27678354 (CC10006) (CC10006)



Vehicle Details

Chassis Number	KL1JD5CEXK*****
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Aveo
Model Year	2019
Color	White
Mileage	175405 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		
		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED, PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED .	دعامية
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.G Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		
		الشاسي
02.A Chassis	COVERD, CHECKED VISIBLE AREA ONLY, OK	الشاسيه
03 Engine Condition		
		المحرك
03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Transmission Condition		
		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير

Condition	Remarks	الحالة
04.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 DRY CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 DRY CRACKED	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
07.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
07.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
08.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B Mirror	LEFT SIDE MISSING	المرايا
09.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae