

Queue Number 1852720

Transaction Date 08 Oct 2025, 16:52:40

Site Number
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
59609098 (CC10013) (CC10013)

Vehicle Details

Chassis Number	5TDKK3DC2G*****
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Sienna
Model Year	2016
Color	--
Mileage	214353 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED PORTION GETTING FADED RUSTY , DUST ON BODY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED MINOR DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION CRACK	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT BULK HEAD REPAIRED ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Vehicle Color	GRAY	لون المركبة

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED PORTION RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECK ONLY DOOR POST STICKER	رقم القاعدة

03 Engine Condition المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL PAN DENT , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition المقاعد

04.A Seat Condition	MIDDLE MISSING	حالة المقاعد
---------------------	----------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	DAMAGED CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2022 BOTH SIDE DRY CRACK	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طناير الفرامل
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS DIRTY GETTING RUSTY	اخرى
10.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
10.C Dash Board	PORTION FADED WORN OUT	لوحة القيادة
10.D Sun Visor	LIGHT NOT WORKING	حاجب الشمس
10.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae