



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 20025434	Plate Category	:
Transaction Date	: 22 JUN 2020 15:10:33	Plate Number	:
Queue Number	: 188478	Import Doc. Ref.	: 10008 EA
Chassis Number	: 2C3CDXBG0EH110008	Manufacturer/Model	: DODGE/CHARGER
Engine Number	:	Model Year	: 2014
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 132113

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Failed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.04 - Steering Ball Joints, Boots		وصلات عمود عجلة القيادة
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.04 - Rear Left And Right Hand Tires		الاطارات الخلفية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
05.05 - Bumpers		الدعامية
06 General Items		الاشياء العامة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
09.11 - Gear Box Oil Leaking		تهريب زيت الجير
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
		FRT B/S FENDER,BOTH SIDE ALL DOORS,RR B/S Q/PANEL,TAIL DOOR

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط