



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	14 Jan 2022, 11:56:39
Transaction Number	38391157 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JMYLYV95WFJ705752
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mitsubishi
Model	Pajero
Model Year	2015
Color	White
Mileage	467837 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Mirror	VIEW MIRROR LOOSE & RIGHT SIDE FOLDING NOT WORKING	العرايا
01.B Sun Visor	RIGHT SIDE STAND DAMAGED	حاجب الشمس
01.C AC Condition	OK	المكيف
01.D Door Panel	FRONT BOTH SIDE MINOR FADED	لوحة بطانة الباب
02 Suspension System		ممتص الصدمات
02.A Shock Absorber	REAR SHOCK MINOR OIL LEAK	ممتص الصدمات
02.B Arms	FRONT LOWER ARM&UPPER ARM BUSHES WORNOUT	ازرع
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	OK	الشاسيه
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Gear Box	OK	الجير
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي

DEFECT	REMARKS	
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
05.C Spare Tire &Tools	SPARE TIRE COVER DENT&DETACHED	الاطار الاحتياطي و العدة
05.D Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Other	ALL LIGHT WORKING	اخرى
07 Body		جسم المركبة
07.A Bumper	REPAINTED&FRONT CHROME BROKEN	دعامية
07.B Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES	الصبغ
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09 Wipers and Arms		المساحات
09.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
10 Engine Condition		المحرك
10.A Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك
11 Seats Condition		المقاعد
11.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
11.B Seat Condition	OK & FRONT BOTH SIDE MINOR WORN OUT	حالة المقاعد
12 Brake Condition		الفرامل
12.A Break Pads	GETTING WEAR	سفايف الرامل
12.B Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.