

Queue Number 2762793

Transaction Date 18 Sep 2026, 16:33:06

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
69301965 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number JA32W8FV0E*****
 Specification Imported
 Make Mitsubishi
 Model Lancer Evolution
 Model Year 2014
 Color Unknown
 Mileage 46474 Miles
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR FULLY MUDDY OILY PORTION REPAIRED DENT	الارضية
01.F Bumper	MODIFIED	دعامية
01.G Roof	REPAIRED, RIGHT SIDE SKIRT MISSING	السقف
01.H Bonnet	MODIFIED	غطاء المحرك
01.I Pillars	BOTH SIDE PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.J Trunk	REFITTED , MISALIGN	صندوق
01.K Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.L Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.M Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.N Vehicle Color	WHITE BLACK	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis Extension	REAR BOTH SIDE FULLY COVERED	تعميدات الشاسي
02.B Chassis	REAR RIGHT SIDE CHASSIS JOINT AREA REPAIRED, FRONT LEFT SIDE BEND , PORTION DENT	الشاسيه

Condition	Remarks	الحالة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	PIPE LOOSE HAVE EXTRA MODIFICATION	اخرى
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY , ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Belt	MODIFIED	حزام الأمان
04.B Seat Condition	MODIFIED, BOLTS LOOSE	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	CUT REWELDED HAVE EXTRA PIPE	تعديلات
05.B Catalytic Converter	MISSING	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Propeller Shaft	REFITTED	ناقل الحركة
06.C DIFFERENTIAL	REFITTED	الدفرنشل
06.D Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07.D Spare Tire &Tools	TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
08 Lights		الاضاءة
08.A Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY , SIGN OF FLOODED , INTERIOR REFITTED , MODIFED ROLLOVER GAURAD	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Dash Board	MODIFIED	لوحة القيادة
09.D Air Bag	RIGHT SIDE MISSING	وسائد هوائية
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae