



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>10 Jan 2023, 17:04:25</b>
Transaction Number	<b>68127993 (CC10009)</b>	Queue Number	<b>655237</b>



Chassis Number	<b>SCBBE53W88C052710</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Bentley</b>
Model	<b>Continental</b>
Model Year	<b>2008</b>
Color	<b>Gold</b>
Mileage	<b>148356 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>12</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
01.A AC Condition	OK	المكيف
01.B Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
01.C Power Window Switch	FRONT BOTH SIDE NOT WORKING POPERLY	مفتاح النافذه
<b>02 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
02.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري
<b>03 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
03.A Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
03.B Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE OUTER DOOR HANDLE LOCK BUTTON MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
03.C Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REFITTED	اخرى
03.D Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
03.E Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
03.F Floor	FLOOR PORTION DENT , FRONT CHASSIS AREA COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضية
<b>04 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>

DEFECT	REMARKS	
04.A Visual Gear Box Condition	SIGN OF OIL WET	حالة الجير النظري
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>05 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الخلفي
<b>06 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
06.A Chassis	FRONT CHASSIS COVERED CHECKED VISIBL AREA ONLY/OK	الشاسيه
<b>07 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
07.A Arms	LOWERARM BUSHES CRACKED	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.