

Queue Number 2508706

Transaction Date 04 Jul 2026, 13:32:53

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
37105446 (CC10009) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	5N1AA08B56*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Armada
Model Year	2006
Color	--
Mileage	297554 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED, MINOR DENTS SCRATCHES, PORTION FADED RUSTY HOLE	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR MUDDY PORTION DENT, REAR PORTION REPAIRED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN PORTION CRACKED	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED, SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.H Pillars	RIGHT SIDE A/B/PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	LEVER LOOSE, NOT OPEN	صندوق
01.J Door Handle & Lock	FRONT LEFT SIDE OUTER DOOR HANDLE LOCK COVER MISSING, RIGHT SIDE HANDLE PART MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.K Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED, FRONT WHEEL ARCH RUSTY HOLES	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.L Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.M Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.N Vehicle Color	GRAY	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR LEFT SIDE CHASSIS BEDN PORTION DENT, FRAME GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	---	---------

Condition	Remarks	الحالة
02.B Chassis Number	CHECKED ON PLATE ONLY	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	WOR OUT, BCKSIDE COVER DAMAGED LOOSE, PARTS MISSING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY MUDDY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	FRONT BOTH SIDE 2021 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	FRONT BOTH SIDE 2021 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	NOT CHECKED LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INNER PARTS RUSTY MUDDY DIRTY WET, SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B Mirror	GLASS FADED	المرآيا
10.C AC Condition	NOT CHECKED , GRILL PORTION DAMAGED, CLAIMATE CONTROL PANEL DAMAGED LOOSE	المكيف
10.D Audio	DAMAGED , REAR PORTION LOOSE	صوتيات
10.E Dash Board	PORTION DAMAGED CRACKED	لوحة القيادة
10.F Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
10.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	SIDE COVERS DAMAGED	ذراع نقل السرعات
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae