

Queue Number 2862654

Transaction Date 14 Oct 2026, 12:13:32

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
98398257 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	JHMF16378*****
Specification	GCC Specification
Make	Honda
Model	Civic
Model Year	2008
Color	White
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED , PORTION REPAIRED,DENTS SCRATCHES,PAINT FADED ,RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	BODY PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER BODY CHASSIS SUSPENSION PARTS NOT CHECKED.	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Other	VISUAL TEST.	اخرى

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED.	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DORTY LOOSE PORTION CUT	حالة المقاعد
---------------------	-------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	EXPIRED CRACKED DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED CRACKED DAMAGED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHTS NOT CHECKED,	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY	دسك و طناير الفرامل
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY MUDDY ,SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B Mirror	LOOSE FADED	المرايا
09.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
09.D Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القيادة
09.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
09.F Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
09.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Gear Shifting Lever	GEAR KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae