

Queue Number

2601639

Transaction Date

31 Jul 2026, 15:42:12

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

80254158 (CC10013) (CC10019)



## Vehicle Details

Chassis Number

JHMF16278\*\*\*\*\*

Specification

GCC Specification

Make

Honda

Model

Civic

Model Year

2008

Color

Black

Mileage

N/A NA

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                                         |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Paint                  | BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION RUSTY, PORTION FADED | الصبغ                      |
| 01.B Rusty                  | UNDER BODY PARTS, SUSPENSION GETTING RUSTY                                              | صدأ                        |
| 01.C Floor                  | UNDER FLOOR MUDDY, PORTION DENTS                                                        | الارضية                    |
| 01.D Bumper                 | MISALIGN, PORTION DAMAGED . LOGO MISSING                                                | دعامية                     |
| 01.E Fuel Tank              | DENT                                                                                    | خزان الوقود                |
| 01.F Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED                  | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.G Sign of back accident  | BACK PANEL , COMPARTMENT, QUARTER PANEL REPAIRED                                        | وجود مؤشر لحادث في الخلف   |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                                                                                   |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | FRONT RIGHT SIDE & REAR RIGHT SIDE REPAIRED / REAR LEFT SIDE DENT . PORTION RUSTY | الشاسيه |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                                                                    |                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Engine Visual Condition | ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY KEY MISSING | الحالة النظرية للمحرك |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

## 04 Seats Condition

## المقاعد

|                     |                 |              |
|---------------------|-----------------|--------------|
| 04.A Seat Condition | PORTION DAMAGED | حالة المقاعد |
|---------------------|-----------------|--------------|

## 05 Exhaust System

## نظام العادم

|            |      |      |
|------------|------|------|
| 05.A Other | DENT | اخرى |
|------------|------|------|

| Condition                               | Remarks                                   | الحالة                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>06 Transmission Condition</b>        |                                           | <b>الجير</b>               |
| 06.A Gear Box Visual Condition          | NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY | الحالة النظرية للجير       |
| 06.B Road Test                          | NOT CHECK                                 | فحص علي الطريق             |
| <b>07 Tires and Rims Condition</b>      |                                           | <b>الاطارات</b>            |
| 07.A Front Tyre                         | 2025 BOTH SIDE                            | الاطار الامامي             |
| 07.B Rear Tyre                          | 2025 BOTH SIDE                            | الاطار الخلفي              |
| <b>08 Lights</b>                        |                                           | <b>الاضاءة</b>             |
| 08.A Head Light                         | LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED        | الاضاءة الرئيسية           |
| <b>09 Interior Condition</b>            |                                           | <b>الحالة الداخليه</b>     |
| 09.A Other                              | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY              | اخرى                       |
| 09.B AC Condition                       | NOT CHECK                                 | المكيف                     |
| 09.C Dash Board                         | GETTING FADED PORTION WORN OUT            | لوحة القيادة               |
| 09.D Roof Ceiling                       | PORTION LOOSE                             | بطانه السقف                |
| 09.E Sun Visor                          | MISSING                                   | حاجب الشمس                 |
| 09.F Odometer reading                   | NOT CHECK                                 | قراءة عداد المسافات        |
| 09.G Door Panel                         | PORTION WORN OUT                          | لوحة بطانة الباب           |
| 09.H Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                                  | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 09.I Gear Shifting Lever                | KNOB WORN OUT                             | ذراع نقل السرعات           |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)