

Queue Number 2877833

Transaction Date 21 Oct 2026, 14:12:00

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
55784623 (CC10026) (CC10026)

Vehicle Details

Chassis Number	SAJXA0FB7C*****
Specification	Imported
Make	Jaguar
Model	XF
Model Year	2012
Color	Silver
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOORING COVERED PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED , MISALIGN , NOT CLOSING	غطاء المحرك
01.G Door Handle & Lock	FRONT LEFT SIDE OUTER LOCK COVER DAMAGE	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of front accident	BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS PORTION DENT	الشاسيه
--------------	--------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED , PARTS REFITTED SIGN OF OIL WET . PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED , PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED , BOTH SIDE BRACKET DAMAGE	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE DAMAGE	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR DAMAGE	المرايا
10.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.D Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
10.E Dash Board	WORN OUT	لوحة القيادة
10.F Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
10.G Odometer reading	NOT CHECK , CLUSTER LENS PORTION FADED	قراءة عداد المسافات
10.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.I Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.J Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10.K Engine Start Button	PORTION FADED	زر تشغيل المحرك
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	COOLANT MIX WITH OIL	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae