



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	25 Nov 2022, 10:56:04
Transaction Number	98760361 (CC10006)	Queue Number	630600



Chassis Number	WDB2304751F036038
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mercedes
Model	SL 500
Model Year	2003
Color	Silver
Mileage	76418 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Visual Engine Condition	REFITTED	حالة المحرك النظري
02 Body		جسم المركبة
02.A Paint	BODY PORTION REPAINTED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
02.B Trunk	SHOCK WEAK	صندوق
02.C Bonnet	FABIER & REFITTED	غطاء المحرك
02.D Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02.E Doors	REPAINTED	أبواب
02.F Fenders	FRONT FENDERS FABIERS & REFITTED	مدكار
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A AC Condition	OK	المكيف
04.B Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
04.C Dash Board	PORTION DAMAGED & SCREEN FADED	لوحة القيادة
04.D Mirror	LEFT SIDE FADED	المرآيا

DEFECT	REMARKS	
04.E Audio	SCREEN PORTION FADED	صوتيات
04.F Sunroof	CONVERTABLE ROOF NOT WORKING	فتحت سقف
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box Condition	JERKING , OIL LEAK & REFITTED	حالة الجير النظرى
06 Steering Condition		المقود
06.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
06.B Axle	BOOT CUT	اكسلات
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	RIGHT SIDE NOT WORKING	الانارة
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	BODY LEVEL LOW	ممتص الصدمات
09 Seats Condition		المقاعد
09.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION CUT	حالة المقاعد
10 Tires and Rims Condition		الاطارات
10.A Rims Condition	SCRATCHES	حالة الجنوط
10.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
10.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.