CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934031
Transaction Date	02 Nov 2026, 14:28:24
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	14296377 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	WBAYE2102F*******
Specification	GCC Specification
Make	BMW
Model	730
Model Year	2015
Color	Black
Mileage	131706 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,	الصبغ
01.C Doors	REAR LEFT SIDE OUTER STRIP PART MISSING	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS COMPLETELY COVERED MUDDY CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN.SCRATCHES	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED,REFITTED,LOGO GETTING FADED	غطاء المحرك
01.H Trunk	FRONT SWITCH NOT WORKING FADED	صندوق
01.I Door Handle &Lock	FRONT RIGHT SIDE ,REAR BOTH DOOR AUTO CLOSE NOT WORKING ,REAR LEFT NOISY	مقابض الأبواب والأقفال
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME RIGHT SIDE APRON REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED LEFT SIDE PORTION DENT, BOTH SIDE MUDDY COVERED	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHASSIS NUMBER AREA REPAIRED	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED, GETTING RUSTY SHAKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	COVER WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	SWITCH WORN OUT	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE MINOR CRACK	الضوء الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX WORN OUT ,CUP HOLDER PANEL PORTION DAMAGED	اخري
09.B Mirror	LEFT SIDE MIRROR FADED ,COVER PORTION DAMAGED	المرايا
09.C AC Condition	OK,SWITCH PORTION FADED WORN OUT	المكيف
09.D Audio	REAR LEFT SIDE LCD FADED	صوتيات
09.E Dash Board	LEATHER REFITTED.PORTION LOOSE	لوحة القياده
09.F Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
09.I Engine Start Button	FADED	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

RTA

⚠ يمكنك إعادة فحص مركبتك في أحد مراكز الفحص الفني للمركبات المعتمد من قبل هيئة الطرق والمواصلات بدون حجز موعد مسبق.

Retake your vehicle test in Dubai at any authorized RTA Vehicle Testing Centre without booking appointment.

Certificate Number:	5 TAS 2026 30093747	رقم الشهادة:
Inspection Date:	06-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	05-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	06-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	6 min 33 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	10:58	وقت البدء:
End Time:	11:05	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	126	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	BB 26710 Dubai Private BB 26710 دبي خصوصي	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	WBAYE2102FD836762	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	BMW بي أم دبليو	نوع المركبة:
Vehicle Model:	730	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	SALOON صالون.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Black اسود	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	131706 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:

Origin:	Germany المانيا	بلد الصنع:
Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	11518893	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	1900 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1500 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2015	سنة التصنيع:
Horsepower:	258	قوة المحرك:
Cylinders:	6	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

⚠ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
⚠ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

⚠ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
⚠ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

تسجيل tasjeel

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.28 %	6 %	4 %	0 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
0 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Shock Absorber ماص الصدمات	Major leak تسريب (بليغ)	Major رئيسي
CHANGE FRONT BOTH SHOCK ABSORBER LEAK		

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT RIGHT SIDE MEMBER REPAIRED HAVING PASSED CCM REPORT ATTACHED. , WHEEL HOUSING, VIN PANEL, FENDER FRAME AREA REPAIRED.

Odometer Record
Replace Events Date

03/02/2026

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	48199	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30093747	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 06/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 06/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.