

TEST CERTIFICATE

المقود

Site Number
Transaction Number

05 Steering Condition

840-Emirates Auctions

65862974 (CC10006)

Transaction Date

16 May 2023, 16:28:03

Queue Number 716316



Chassis Number RKLBB9HE4K5227224

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer **Toyota**

Model Year 2019

Color --

Mileage **180043 Km**

Fuel Type Petrol

No. Of Cylinders

Specification GCC Specification

DEFECT REMARKS

O1 Body		جسم المركبة
01.A Vehicle Color	WHITE	لون المركبة
01.B Fenders	FRONT LEFT SIDE & REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدکار
01.C Floor	UNDER FLOOR COMPLETLY MUDDY	الارضية
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT, SCRATCHES	الصبغ
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
03 Suspension System		ممتص الصدمات
03.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
03.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED,	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED,	الاطار الخلفي

DEFECT	REMARKS	
05.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
06 Transmission Condition		الجير
06.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06.B Visual Gear Box Condition	JERKING ,	حالة الجير النظرى
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.