CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906097
Transaction Date	28 Oct 2026, 16:42:56
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	65828163 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	2B3KA33G88*******
Specification	GCC Specification
Make	Dodge
Model	Charger RT
Model Year	2008
Color	Black
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAIRED REPAINTED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION CRACKED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	RIGHT SIDE C/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED	القوائم
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED OILY MUDDY ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA LOWER SKIRT DSENT .	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	CUT /REWELDED.	تعديلات
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECEKD .	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	RIGHT SIDE PORTION CRACKED	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
10.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
11.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION CRACK,INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
12.B Mirror	CENTER GETTING FADED	المرايا
12.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
12.D Roof Light	SUNGLASSES BOX DAMAGED	أنارة السقف
12.E Audio	MODIFIED LCD	صوتيات
12.F Dash Board	EXTRA COVER	لوحة القياده
12.G Roof Ceiling	REPLACED,LOOSE,GRAB HANDLE DAMAGED	بطانه السقف
12.H Sun Visor	LEFT SIDE BRACKET DAMAGED,RIGHT SIDE MIRROR COVER MISSING	حاجب الشمس
12.I Door Panel	PORTION WORN OUT CRACK	لوحة بطانة الباب
12.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.K Gear Shifting Lever	KNOB MODIFIED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae