



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	20 Oct 2021, 17:45:14
Transaction Number	46349573 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JTNGE52MODA033105
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Previa
Model Year	2013
Color	White
Mileage	285491 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	PORTION REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAINTED & DENTS , SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Doors	PORTION REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	REPAINTED & MISALIGN	دعامية
01.F Other	LOGO MISSING	اخرى
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	OK	الشاسيه
04 Engine Condition		المحرك
04.A Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك
05 Seats Condition		المقاعد
05.A Other	SEAT COVER DAMAGED	اخرى

DEFECT	REMARKS	
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box	OLD LEAK	الجير
06.B Gear Box Mount	BUSHES CRACKED	كرسي الجير
06.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
08.B Other	OK	اخرى
08.C Warning Light	ON	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك ووطنابير الفرامل
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BUSHES CRACKED	مؤخرة الرودادات
10.B Other	STABILIZER LINK & CONTROL BAR BUSHES DRY CRACKED	اخرى
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Mirror	OK	المرايا
11.B AC Condition	OK	المكيف
12 Suspension System		ممتص الصدمات
12.A Suspension Subframe	SUSPENTION SUB FRAME GETTING RUSTY	
12.B Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS & REAR CONTROL ARMS BUSHES CRACKED, RUSTY	ازرع

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.