

Queue Number	2900234	Transaction Date	24 Oct 2026, 12:14:02
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	16538697 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JE4LZU1W1M*****
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Outlander
Model Year	2021
Color	Grey
Mileage	62103 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT BOTH SIDE REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION MINOR DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,DAMAGED	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED	غطاء المحرك
02 Chassis Condition		
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE EDGE & RIGHT SIDE OUTER SKIRT OPEN DETACH / CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		
03.A Mount	MOUNT RUBBER DRY CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	DIRTY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Transmission Condition		
04.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED & LEFT SIDE LOW BEAM NOT WORKING , RIGHT SIDE BRACKET REPAIRED	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT DRY CRACK	مفصل كروي
08 Interior Condition		الحالة الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
08.B AC Condition	OK	المكيف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب



وقت البدء:	21:10	Start Time:
وقت الانتهاء:	21:17	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	339	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29927704	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	20-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	18-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	20-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	7 min 28 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

نقل حيازة:	71905635	Change possession:
رقم القاعدة:	JE4LZU1W1MZ700453	Chassis No.:
نوع المركبة:	MITSUBISHI ميتسوبيشي	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	OUTLANDER اوت لاندر	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Gray رمادي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	62051 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	4B12A04305	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	1825 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1605 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2021	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	7	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول اكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading
19 %	12 %	15 %	0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading			
13 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Tire الأطوار	Date of manufactured tampered or expired تاريخ الصناعة مزور أو منتهي الصلاحية	Major رئيسي
CHANGE REAR BOTH SIDE TIRES EXPIRED		

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

BULKHEAD FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED /

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	38702	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29927704	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 20/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 20/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوث	تم الاستلام من :