CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2997762
Transaction Date	16 Nov 2026, 16:52:03
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	70949894 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JM7GH32F39*******
Specification	GCC Specification
Make	Mazda
Model	6
Model Year	2009
Color	Black
Mileage	246286 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR MUDDY PORTON MINOR DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	SHOCK NOT WORKING	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS MUDDY PORTION MNOR DENT/OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	COVERED CHECKED ONLY ON STICKER	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	SHAKING PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET PARTS REFITTED GETTING RUSTY JERKING	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
06.D Spare Tire &Tools	TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	BOTH SIDE PORTION CRACKED DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Brake Pedal	GETTING SPONGY	دواسة الفرامل
09 Suspension System		**ممتص الصدمات**
09.A Other	REFITTED NOISY	اخري
10 Steering Condition		**المقود**
10.A Other	HARD TO TURN	اخري
11 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
11.A Other	INETRIOR PARTS RUSTY DIRTY, SIGN OF FLOODED & CENTER CONSOLE BOX LOCK DAMAGED	اخري
11.B Mirror	BOTH SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING, CENTER MIRROR DAMAGED,RIGHT SIDE COVER MIRROR PORTION DAMAGED	المرايا
11.C AC Condition	OK,GRILL PORTION LOOSE	المكيف
11.D Power Window Switch And Glass	RIGHT SIDE BOTH NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E Audio	NOT WORKING	صوتيات
11.F Dash Board	PORTION CRACKED ,FADED	لوحة القياده
11.G Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.H Sun Visor	BOTH SIDE PORTION LOOSE	حاجب الشمس
11.I Door Panel	PORTION DAMAGED,LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Battery Condition		**حالة البطارية**
12.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**