

Queue Number

2865917

Transaction Date

14 Oct 2026, 12:56:30

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

46400863 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JTHFG2527E*****
Specification	GCC Specification
Make	Lexus
Model	IS 300
Model Year	2014
Color	Black
Mileage	169665 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAIRED REPAINTED REFITTED,REAR RIGHT REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE PORTION REPAIRED REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,MINOR SCRATCHES	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED REFITTED,MISALIGN	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD , ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS INNER BEND / BOTH SIDE MUDDY OILY	الشاسيه
02.B Other	FOR FULL INSPECTION MAKE STEAM WASH & REMOVE INNER FEDNER UNDER ENGINE COVER FOR RECHECK	اخرى

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK DRIPPING , OPEN REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	COVER PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
07.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
07.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A Other	CENTER CUP HOLDER COVER LOOSE / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR FADED	المرايا
09.C AC Condition	NO COOLING	المكيف
09.D Dash Board	EXTRA COVER,PORION MELTED	لوحة القيادة
09.E Door Panel	LEATHER PORTION REFITTED	لوحة بطانة الباب
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,DUST COVER DAMAGED	ذراع نقل السرعات
09.H Engine Start Button	WORN OUT CHROME STRIP MISSING / STARTING PROBLEM	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	17:54	Start Time:
وقت الانتهاء:	18:03	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	277	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29877818	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	15-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	13-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	15-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	9 min 5 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

نقل حيازة:	71435028	Change possession:
رقم القاعدة:	JTHFG2527E2503076	Chassis No.:
نوع المركبة:	LEXUS لكزس	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	IS 300 أي أس 300	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	Coupe كوبيه	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Black أسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	169665 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	3GR0296846	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	2	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2100 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1730 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2014	Model Year:
قوة المحرك:	155	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	4	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 1 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 6 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 13 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 1.78 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 409 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	المشكلة / Issue	خطورة العطل / Severity
Arm, mounting, bushes الذراع , المساند , والبوشات CHANGE FRONT BOTH LOWER ARM BUSHES CRACK	Cracked, broken, bend arm بها تشققات, مكسورة أو أن الذراع منحنية	Major رئيسي
Engine المحرك REPAIR ENGINE OIL LEAK	Oil leaking continuously تسريب مستمر في زيت المحرك	Major رئيسي
Engine المحرك REPAIR COOLANT LEAK	Others (Major) عيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
Direction-indicator lamps لمبات الإشارات التوجيهيه FIX FRONT RIGHT INDICATOR	Bulb busted المصباح لا يعمل	Major رئيسي
Tinted الزجاج المخفي او الملون REDUCE WINDSHIELD TINT	Dark الزجاج مظلم	Major رئيسي
Engine المحرك REPAIR WHITE SMOKE	Excessive oil smoke هناك دخان مفرط يتصاعد من الزيت	Major رئيسي

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

FRONT BULK HEAD,FENDER REPAIRED ,UNDERNEATH COVERED



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهما إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة Test Certificate



تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	48199	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29877818	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 15/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 15/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوث	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهما إماراتيا لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



