

Queue Number

2773318

Transaction Date

19 Sep 2026, 12:59:22

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

29445533 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number

JN1BT2MM2J*****

Specification

GCC Specification

Make

Nissan

Model

X-Trail

Model Year

2018

Color

--

Mileage

152119 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders

FRONT LEFT DAMAGED

مدكار

01.B Paint

BODY DENTS, SCRATCHES, PORTION GETTING FADED RUSTY

الصبغ

01.C Rusty

UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY

صدأ

01.D Floor

UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY

الارضية

01.E Bumper

MISALIGN, PORTION DAMAGED

دعامية

01.F Bonnet

DENT

غطاء المحرك

01.G Trunk

FIBER PAINT NOT CHECK

صندوق

01.H Fuel Tank

DENT

خزان الوقود

01.I Sign of front accident

FRONT BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

01.J Vehicle Color

GRAY

لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

CHASSIS COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK

الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition

MUDDY PARTS GETTING RUSTY

الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition

MINO JEKRING , MUDDY , PARTS GETTING RUSTY

الحالة النظرية للجير

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	2024 DRY CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	2024 DRY CRACK	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS GETTING FADED BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Dash Board	GETTING FADED	لوحة القيادة
09.D Door Panel	PORTION WORN OUT CRACK	لوحة بطانة الباب
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae