CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2990272
Transaction Date	14 Nov 2026, 11:23:46
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	45586554 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	MAJFK2BA2H*******
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Ecosport
Model Year	2017
Color	Black
Mileage	88892 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS MUDDY OILY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION CRACKED	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	BOTH SIDE A/ PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAM EBULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of side accident	BACK APNEL RIGHT SIDE QUARTER PANEL WHEEL ARCH REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT CHASSIS REPAIRED ,DENT .	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED SHAKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	OIL WET REFITTED MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير

CAR CHECK

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED,RIGHT SIDE DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	RIGHT SIDE PORTION CRACKED	الضوء الخلفي
06.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	GETTING SPONGY	دواسة الفرامل
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
08.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
08.C Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القياده
08.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
08.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,SWITCH BUTTON PORTION DAMAGED	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.F Gear Shifting Lever	KNOB CRACKED MELTED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae