



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	17 Jan 2023, 14:05:54
Transaction Number	26982520 (CC10006)	Queue Number	657302



Chassis Number	KNDMB5C12H6266836
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Kia
Model	Sedona
Model Year	2017
Color	--
Mileage	001 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED,WORN OUT	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED,PUNCTURE	الاطار الخلفي
02 Seats Condition		المقاعد
02.A Seat Condition	DAMAGED	حالة المقاعد
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A AC Condition	NOT CHECK	المكيف
03.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.C Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
04 Body		جسم المركبة
04.A Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
04.B Bumper	MISALIGN,DAMAGED	دعامية
04.C Paint	BODY REPAIRED,REPAINTED,DENT SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
04.D Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
04.E Other	FRONT LEFT SIDE BUMPER FRAME ,FENDER FRAME	اخرى

DEFECT	REMARKS	
	,BULKHEAD REPAIRED.	
04.F Bonnet	REFITTED.	غطاء المحرك
04.G Vehicle Color	GOLDEN.	لون المركبة
04.H Fenders	REFITTED.	مدكار
04.I Doors	RIGHT SIDE DOOR ,WHEEL ARCH DENT .	أبواب
04.J Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
04.K Floor	PORTION DENT .	الارضية
05 Chassis Condition		الشاسي
05.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
07 Transmission Condition		الجير
07.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,REFITTED.	حالة الجير النظري
07.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK,KEY MISSING,REFITTED.	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.