

Queue Number 2869073

Transaction Date 15 Oct 2026, 14:55:38

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
35749970 (CC10026) (CC10026)

Vehicle Details

Chassis Number JTDBR23E21*****

Specification GCC Specification

Make Toyota

Model Corolla

Model Year 2001

Color Silver

Mileage N/A Km

Fuel Type Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders 4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	BUMPER FRAME , INNER FENDER FRAME , RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	BACK PANEL , BUMPER FRAME , WHEEL ARCH REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis Extension	BOTH SIDE CHASIS EXTENSION END REPAIRED , DENT	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS END REPAIRED , DENT	الشاسيه

03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	LOWER MOUNT BUSHES CRACK	كرسي
03.B Other	UPPER ENGINE COVER DAMAGE	اخرى
03.C Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED PARTS REFITTED SIGN OF OIL WET , MUDDY OILLY	الحالة النظرية للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK, PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , OILLY MUDDY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES , WHEEL HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED , ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LENS GETTING FADED , PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Box	MINOR OIL LEAK	جهاز المقود
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE PANEL WORN OUT , INETERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR FADED	المرآيا
09.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.D Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضية
09.E Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
09.F Roof Ceiling	FABRIC WORN OUT	بطانة السقف
09.G Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
09.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.J Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae