



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	24 Jun 2022, 09:24:37
Transaction Number	15941146 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WBAKR0103E0J08520
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	BMW
Model	X5
Model Year	2014
Color	White
Mileage	137847 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES	الصبغ
01.B Fenders	FRONT FENDER FIBER PAINT CANNOT CHECK	مدكار
01.C Floor	UNDER BODY FULLY COVERED&VISIBLE AREA CHECK ONLY	الارضية
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A AC Condition	OK	المكيف
03 Chassis Condition		الشاصي
03.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	OIL LEAK,ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظري
05 Transmission Condition		الجير
05.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK	حالة الجير النظري
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي

DEFECT	REMARKS	
06.B Shock Absorber	FRONT BOTH SIDE LEAK	ممتص الصدمات
06.C Arms	FRONT LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 WORN OUT	الاطار الخلفي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.