

Queue Number

2800871

Transaction Date

25 Sep 2026, 14:56:18

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

65891350 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number

JN6BE6BS7D*****

Specification

GCC Specification

Make

Nissan

Model

Urvan

Model Year

2013

Color

White

Mileage

315113 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES PORTION GETTING FADED RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR MUDDY, PORTION DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION CRACK	دعامية
01.E Trunk	TAIL GATE NOT OPEN	صندوق
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.G Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT CROSS MEMBER RUSTY HOLE BULGED	الشاسيه
--------------	--------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	MOUNT RUBBER CRACK	كرسي
03.B Other	ACCELERATOR NOT WORKING PROPERLY	اخرى
03.C Engine Visual Condition	OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , ABNORMAL NOISY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT / REAR CABIN MODIFIED	حالة المقاعد
---------------------	--	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2022 DRY CRACK WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2021 EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طناير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Leaf Spring	MISALIGN , BUSHES CRACK	ازرع
10.C Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
11.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
11.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.E Gear Shifting Lever	DUST COVER WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

