





### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 20102654	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 01 JUL 2020 10:41:59	Plate Number	: 022756 EA
Queue Number	: 191176	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTDBW923X84022756	Manufacturer/Model	: TOYOTA/YARIS
Engine Number	:	Model Year	: 2008
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.06 - Steering Wheel Alignment		ميراثية عجلة القيادة
02.10 - Ties Rods, Bushes, Center Link, Left And Right		ربلات ذراع التوجيه
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصنع
05.03 - Doors		الابواب
05.04 - Fenders		المدكار
05.11 - Tinted Glasses		الزجاج الملون
06 General Items		الاشياء العامة
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		493308 KMS / CLUNKING NOISE WHILE DRIVING SOMETIMES



### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 20102654	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 01 JUL 2020 10:41:59	Plate Number	: 022756 EA
Queue Number	: 191176	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTDBW923X84022756	Manufacturer/Model	: TOYOTA/YARIS
Engine Number	:	Model Year	: 2008
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

#### Statement of Vehicle Condition

09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident	RADIATOR SUPPORT / BULKHEAD REPAIRED	أثر حادث في مقدمة المركبة
09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.18 - A/C Not Cooling	NOT COOLING	عطل في المكيف
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	ABS LIGHT ON	عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صيغ في المركبة
<p>The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.</p>		