CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2945236
Transaction Date	04 Nov 2026, 09:54:00
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	24808008 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JTFHX02PX7*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2007
Color	White
Mileage	558893 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Door Handle &Lock	SLIDING DOOR NOT CLOSSING PROPERLY .	مقابض الأبواب والأقفال
01.D Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY PORTION MINOR DENT .	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	BLACK	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK „COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
05.B Gear Box Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023/2025 DRY CRACKED.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025.	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACKED .	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Caliber Brake	REAR LEFT SIDE WHEEL CYLINDER FLUID LEAKING	جهاز الفرامل
08.B Brake Pedal	SPONGY WEAK	دواسة الفرامل
08.C Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Leaf Spring	BUSHES CRACKED .	
09.C Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
09.D Stabilizer Bar And Link Rod	BUSHES CRACKED.	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخري
11.B AC Condition	NOT COOLING.	المكيف
11.C FLoor Matting	FLORING DENT , REAR BOTH SIDE SIDE PANEL COVER DAMAGED .	فرش الأرضيه
11.D Dash Board	GLOVE BOX DAMAGED	لوحة القياده
11.E Roof Ceiling	PORTION DAMAGED	بطانه السقف
11.F Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae