





Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18637971	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 28 NOV 2019 16:22:14	Plate Number	: 4955 EA
Queue Number	: 122197	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WDD2193761A054955	Manufacturer/Model	: MERCEDES/CLS 55 AMG
Engine Number	:	Model Year	: 2006
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: OTHERS
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
04.07 - Rims		الرنجات
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
06 General Items		الاشياء العامة
06.11 - Seat Belts		حزام الامان
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.13 - Exhaust System		نظام العادم
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
06.20 - Fuel Tank		خزان الوقود
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		276366 KMS



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18637971	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 28 NOV 2019 16:22:14	Plate Number	: 4955 EA
Queue Number	: 122197	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WDD2193761A054955	Manufacturer/Model	: MERCEDES/CLS 55 AMG
Engine Number	:	Model Year	: 2006
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: OTHERS
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09 Auction		الفحص الكامل
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.15 - Sign Of Rear Accident		أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	REAR TAIL LIGHT/ FOG LIGHT/ LICENSE PLATE LIGHT/ SRS AIRBAGS/ OIL LEVEL / SERVICE REQD MESSAGES ON	عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صيغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		