



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	04 Dec 2022, 14:33:15
Transaction Number	87792482 (CC10009)	Queue Number	635534



Chassis Number	6T1BF32K75X915577
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Camry
Model Year	2005
Color	Silver
Mileage	264757 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENTS SCRATCHES & PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
01.C Door Handle &Lock	FRONT RIGHT SIDE LOCK MISSING & REAR LEFT SIDE LOCK DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Floor	FLOOR RUST PROOFED ,PORTION MUDDY OILY	الارضية
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Engine Condition		المحرك
02.A Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
02.B Visual Engine Condition	OIL LEAK REFITTED	حالة المحرك النظري
03 Suspension System		ممتص الصدمات
03.A Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
03.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
03.C Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
03.D Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات

DEFECT	REMARKS	
04 Lights		الاضاءة
04.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
05.B Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
05.C Steering Wheel and control buttons	HORN NOT WORKING & WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
05.D AC Condition	NOT COOLING, GRILL DAMAGED	المكيف
06 Transmission Condition		الجير
06.A Visual Gear Box Condition	JERKING/OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظري
06.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي الجير
06.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Steering Condition		المقود
07.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
07.B Axle	BOOT CUT	اكسلات
07.C Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
07.D Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
08 Tires and Rims Condition		الاطارات
08.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الخلفي
08.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الامامي
09 Chassis Condition		الشاصي
09.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.