



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	28 Jul 2022, 13:16:28
Transaction Number	23394887 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	2C3CCACG1EH292185
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chrysler
Model	300 C
Model Year	2014
Color	Red
Mileage	119531 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	LEFT SIDE BOTH PORTION REPAIRED,REPAINTED	مدكار
01.B Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.C Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A AC Condition	OK	المكيف
02.B Power Window Switch	RIGHT SIDE MAIN SWITCH LOOSE	مفتاح النافذه
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
05 Transmission Condition		الجير
05.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري

DEFECT	REMARKS	
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07 Chassis Condition		الشاسي
07.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.