



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **08 Mar 2023, 16:45:20**
 Transaction Number **47354458 (CC10013)** Queue Number **685115**



Chassis Number **SALLMAMA44A142551**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Range Rover**
 Model **HSE**
 Model Year **2004**
 Color **--**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **8**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition الاطارات		
01.A Front Tyre	DRY RACKED	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	DRY RACKED	الاطار الخلفي
01.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
02 Transmission Condition الجير		
02.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED	حالة الجير النظري
03 Interior Condition الحاله الداخليه		
03.A Other	CENTER CONSOLE BOX EXTRA COVER	اخرى
03.B Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
03.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
03.D Steering Wheel and control buttons	CRACKED	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.E Dash Board	PORTION WORN OUT , SIGN OF DRY CRACK	لوحة القيادة
04 Brake Condition الفرامل		
04.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل

DEFECT	REMARKS	
05 Chassis Condition		الشاسي
05.A Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه
05.B Chassis Number	VIN NUMBER CHECK WINDSHIELD ONLY	رقم القاعدة
06 Body		جسم المركبة
06.A Other	VISUAL TEST ONLY	اخرى
06.B Paint	PAINT NOT CHECK MINOR DENT SCRATCHES PORTION FADED & RUSTY	الصبغ
06.C Bumper	MISALIGN GETTING FADED	دعامية
06.D Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
06.E Vehicle Color	WHITE	لون المركبة
06.F Floor	UNDER FLOOR CHASSIS SUSPENSION PARTS NOT CHECKED	الارضية
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Indicator & Hazard light	FRONT RIGHT SIDE INDICATOR COVER MISSING	الاشارات
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.