CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934060
Transaction Date	03 Nov 2026, 12:50:44
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	17281594 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JMYSRCS1AA*******
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Lancer
Model Year	2010
Color	Blue
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Trunk	REFITTED .	صندوق
01.F Sign of front accident	BULKHEAD REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of side accident	QUARTER PANREL ,WHEEL ARCH ,PILLAR OUTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.H Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED.	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SODE 2022 CRACKED WPRN OUT	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخري
10.B AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
10.C Dash Board	GLOVE BOX DAMAGED.	لوحة القياده
10.D Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
10.E Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae